

- Hiabaelhárítás - **Gyorsszervíz.**
- Új villanytűzhely, elektromos főzőlapok beüzemelése.
- Villanytűzhely szakszerű javítása, karbantartása.
- Elektromos főzőlapok szakszerű javítása, karbantartása.
- Különálló villanysütő szakszerű javítása.
- Kapcsolók szakszerű javítása, cseréje.
- Elektromos főzőlapok cseréje.
- Sütő fűtőtestek cseréje.
- Hőfokszabályzó csere.
- Alkatrész beszerzés.
- Szaktanácsadás.

A tűzhely kifogástalan működése érdekében :

Amennyiben a tűzhely lap (platni) repedezett töredezett mégha működik is cserélni kell, ugyanis ha a repedés mentén nedvesség szivárog a lap belsejébe az ott hirtelen felforrva, olaj esetén tüzet, egyéb esetben a lap szétrobbanását eredményezheti, ami sérülést okozhat.

Természetesen a sérült felületű lap áramütést okozhat, életveszélyes!

Sütő résznél tipikus hibák:

- Nem sül át kellően a sütemény.
- Az étel alsó vagy felső, vagy mind két része megég, de nem sült át teljesen.
- Hosszú idő kell mire megsül az étel és/vagy nem sül át kellően.

A fent leírt hibák mindegyike a fűtőbetétekre és/vagy a hőfokszabályzó betegségére utal.